

Boletim N° 188

Data: 21 de março de 2011

Assunto: Conjunto de Proteção RFID

Modelos: AXIOM McDonald's

Data Efetiva ou Número de Série: Imediatamente efetivo

Objetivo

Quando múltiplos conjuntos de fermentadores RFID são colocados mais próximos que 4 a 5 polegadas, pode haver interferência de sinais. Como resultado, o indicador do tempo de frescor da jarra de água pode não funcionar adequadamente.

Ação

Mediante solicitação, a instalação do protetor RFID entre os múltiplos conjuntos de máquinas irá prevenir a transferência de sinais entre as máquinas que são colocadas mais próximas que 4 e 5 polegadas. O Número de Peça do Conjunto de Proteção RFID é 44113.1000.

